

Misure (°C)

Puntatore 1		62,9
Puntatore 2		59,0
Puntatore 3		61,1

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	25,57 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 12:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T123716.jpg

05-12-2019 12:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"


Misure (°C)

Puntatore 1	68,3
Puntatore 2	78,6

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	26,47 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 09:29:20



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T092919.jpg

04-12-2019 09:29:20



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	33,90 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 10:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T103717.jpg

04-12-2019 10:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore	66,6
-----------	------

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	27,77 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 11:21:29



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T112129.jpg

04-12-2019 11:21:29



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	24,03 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 12:01:50



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T120150.jpg

04-12-2019 12:01:50



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore		66,7
-----------	--	------

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	29,93 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 13:11:10



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T131110.jpg

04-12-2019 13:11:10



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"


Misure (°C)

Puntatore 1		64,0
Puntatore 2		79,8

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	25,24 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 13:49:21



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T134921.jpg

04-12-2019 13:49:21



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore		64,4
-----------	--	------

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	29,41 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 14:03:52



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T140352.jpg

04-12-2019 14:03:52




Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	30,41 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

04-12-2019 15:20:24



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191204T152023.jpg

04-12-2019 15:20:24



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	25,47 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 08:34:46



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T083446.jpg

05-12-2019 08:34:46



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore 1		81,6
Puntatore 2		75,9

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	20,14 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 09:47:19



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T094719.jpg

05-12-2019 09:47:19



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore		60,6
-----------	--	------

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	21,70 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 10:45:07



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T104507.jpg

05-12-2019 10:45:07



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"


Misure (°C)

Puntatore 1	68,3
Puntatore 2	64,2

Parametri


Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	25,84 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 11:35:54



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T113554.jpg

05-12-2019 11:35:54



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"


Misure (°C)

Puntatore 1		72,1
Puntatore 2		79,4
Puntatore 3		73,7

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	26,48 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 11:58:48



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T115848.jpg

05-12-2019 11:58:48



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"

Misure (°C)

Puntatore 1		62,9
Puntatore 2		59,0
Puntatore 3		61,1

Parametri

Emissività	0,90
Temp. rifl.	25,00 °C
Distanza	1,00 m
Umidità relativa	50,00 %
Temp. atmosferica	20,00 °C
Trasmissione	0,94
Temp. finestra IR	25,57 °C
Trasm. finestra IR	0,83
Latitudine	N 00° 00' 00"
Longitudine	E 00° 00' 00"

05-12-2019 12:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"
flir_20191205T123716.jpg

05-12-2019 12:37:17



Latitudine: N 00° 00' 00", Longitudine: E 00° 00' 00"